


 TS EN 50085-1
 TS EN IEC 61439-1


ARM130.710

1

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.)



Kutu İçeriği Product Box Content

4x	M8 x 40	
6x	M8 x 40	1x M6 x 10
8x	M8 x 25 (Loctite)	
1x	M8 x 25	
4x	J8.4	
2x	M6 x 12	1x
1x	Ø8 x 5	1x
2x		1x
2x		1x

2


Profilin ok yönünde içeri doğru yerleştiriniz.

(Insert the profile into the coupling as shown in the picture below)




3

Profil civatalarını takınız.
(Tighten the profile bolts.)

**4**

Frenleme pimini, bilye ve yayı yuvasına takınız.
(Insert the metal ball, the spring and the plastic stopper pin into their sockets.)

**5**

Setskur Montajı

(Note: the plastic stopper pin and the Set screw should be placed inside the same hole)

**6**

Modülü parça içine yerleştirin ve civatalarını takın.


(Insert the module into the part using the M8x16 (Loctite) and tighten them as shown in the picture below)



7


Montajın şekildeki gibi yapıldığını kontrol ediniz

(The final assembly should be as shown in the picture below.)

**8**

Üst grubu alt tabla ile birleştirin.


(Combine the assembled top unit and bottom part together)

**9**

Dikkat: Modülün sağ sol dönüşlerini M8X10 civata ile sınırlayabilirsiniz. Modül üzerinde eşit aralıklarla sekiz adet delik bulunmaktadır. Dönüş sınırlarını isteğe bağlı olarak 2 adet civata ile de yapabilirsiniz.


Attention:

You can limit the right-left rotations of the module with M8X10 bolts. There are eight holes at equal intervals on the module. You can optionally set the rotation limits with two bolts

**10**

Dikkat: Güvenli bir konfigürasyon için topraklama bağlantısını takmayı unutmayın.


Caution: Do not forget to fix the grounding for a safe connection.



11

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)

**12**

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)

**13**

Siyah plastik koruma kapaklarını M8 Zemin bağlantı civataları üzerine takınız. M8 Zemin bağlantı civataları kutu içeriğine dahil değildir.

Place the black covers on top of the M8 bolt head. (M8 bolts are not included in the box)

**14**

Montaj için gereken civata bağlantıları ve kablo geçiş delik ölçülerini.

(Bolt connection holes and cable hole dimensions on the panel if required for assembly.)

